

# Unngå brann

## - tips og råd fra MEF og If

### Sørg for at:

- bedriftens område er avstengt for uvedkommende
- porter og dører er låst og alle branndører og –porter er lukket
- beholdningen av råvarer og ferdigvarer er minst mulig
- det er minst 10 m mellom bygning og brennbart eller usortert avfall
- det ikke ligger brennbart eller usortert avfall i produksjonslokalene
- slokke- og varslingsanlegg er kontrollert og funksjonsdyktig
- hovedstrømbryter er slått av for kjøretøy
- arbeidsmaskiner og biler er oppstilt minst 4 meter fra bygning
- kaffetraktere, mobilladere og annet elektrisk er koblet fra strøm

### Skulle en krise oppstå er MEF til stede for bedriften:

- Råd og hjelp på telefon og/eller i møte med bedriften
- Juridisk hjelp
- Hjelp til mediehenverdeler
- Deltar i interne og eksterne møter
- Støtter bedriften og dens samarbeidspartnere

### Bedriften bør ha følgende:

- Et kriseteam
- Oppdatert oversikt over ansatte m/pårørende
- Plan for intern og ekstern varsling
- Sjekkliste på strakstiltak ved alle kriser. Hvem gjør hva?

MEF: 948 20 948

Ifs psykologvakt 24 timer i døgnet: 22 96 50 07



MASKIN-  
ENTREPRENØRENS  
FORBUND

